

Elementos de sujeción en taladros

doble efecto, a tracción, con y sin función de centraje, para diámetro del orificio 16 a 46 mm, presión máx. de servicio de 50 hasta 350 bar



Ventajas

- Blocaje y centraje con un sólo elemento
- Construcción compacta
- Elevada fuerza de sujeción
- Precisión de repetición de la sujeción 0,005 mm
- 5 campos de sujeción optimizados
- Superficie de apoyo templada
- Control neumático de apoyo
- Pinzas de sujeción a segmentos fácil de cambiar
- Centraje al fondo del cuerpo
- Están disponibles variantes compensadoras y no centradoras
- La alimentación del aceite alternativa por orificios roscados u orificios taladrados
- Juntas en FKM de serie
- Pinzas de sujeción vulcanizadas a segmentos

neumático de apovo

Principio de funcionamiento

Aplicación

El elemento de sujeción en taladros es apropiado para el centraje y la sujeción de piezas a mecanizar con taladros lisos ecanizados de diámetros de 16 a 46 mm y con una superficie de soporte perpendicular.

Descripción

El elemento de sujeción en taladros es una combinación de un cilindro de tracción doble efecto con una pinza de sujeción a segmentos, el cual tira un tirante sobre un cono.

De este modo la pinza de sujeción a segmentos se ensancha radialmente al diametro del orificio de la pieza a blocar.

Por el movimiento axial simultaneo se bloca la pieza a mecanizar contra la superficie de apoyo templada al cuerpo. La fuerza de sujeción inclinada realizable depende del factor de fricción dentro del orificio y de la presión de servicio.

El reparto del campo de sujeción de 16 a 46 mm en 5 subcampos (tabla página 2) permite una adaptación óptima de tirante, cono, soporte para la pieza y presión de servicio.

Para informaciones más detalladas sobre las fuerzas de sujeción inclinada posibles y las presiones máx. de servicio ver tabla y diagrama en la página 2.

Instrucciones importantes


Como las pinzas de sujeción a segmentos se accionan por un tirante, es imperativo tener en cuenta la presión máx. de servicio según el campo de sujeción. Una presión de servicio demasiado alta deterioraría el tirante.

La temperatura máx. de servicio para la pinza de sujeción a segmentos es de 80°. Evitar el blocaje sin pieza a mecanizar a ser posible.

Condiciones de servicio y otros datos ver hoja A 0.100.

Posibilidades de conexión

Orificios roscados



Función de centraje

• Elemento de sujeción en taladros con centraje

Referencia: 4317 X00



Cono de centraje fijo


• Elemento de sujeción en taladros con compensación Referencia: 4317 X10

Cono de centraje en una dirección del eje ± 0,5 mm móvil

• Elemento de sujeción en taladros sin centraje

Referencia: 4317 X20

Cono de centraje en todas las direcciones del eje ±0,5 mm móvil



Aplicaciones


• Centraje y blocaje en 1 orificio




• Centraje y blocaje en 2 orificios



• Centraje y blocaje en más de 2 orificios



Dimensiones Características técnicas



LIBRE


LIBRE

Sólo elemento de suieción en taladros con compensación en dirección de la

Materiales	
Cuerpo	Acero bonificado
Pistón	Acero cementado
Soporte para la pieza	Acero nitrurado
Pinza de sujeción a	Acero para herrami-
segmentos	entas

Instrucción


Los elementos de sujeción en taladros se suministran sin pinzas de sujeción a segmentos. Estas deben pedirse por separado como accesorio.



4317120 Pieza a mecanizar: acero no templado, seco. Rugosidad de la superficie Rmáx. 3µm

4317220

Fuerza de sujeción inclinada*



4317420

4317520

4317320

2

sin centraje

Sólo elemento de sujeción en taladros sin centraje

Control de apovo neumático orificio Ø 1 mm

Valor de fricción µ=0,1 (acero / acero seco) entre el cono de centraje y la pinza de sujeción a segmentos. ¡Con la lubricación, la fuerza de expansión puede duplicarse!

Accesorios Dimensiones de la pieza a mecanizar

Accesorio pinza de sujeción a segmentos

Para cada diámetro de orificio dentro del campo de sujeción debe seleccionarse la pinza de sujeción a segmentos apropiada.

Referencia 3338XXX

(Ø de sujeción en 0,1 mm)

Ejemplo de pedido:

Ø de sujeción: 16,0Ø de sujeción: 34,8Referencia 3338 160Referencia 3338 348

Regulación de la pinza de sujeción a segmentos

Desblocar el elemento de sujeción en taladros (salido). Desenroscar la contra-tuerca del elemento de sujeción en taladros y enroscar la pinza de sujeción a segmentos al vástago roscado. Controlar el diámetro de la pinza de sujeción a segmentos mediante un casquillo calibre.

El diámetro de la pinza de sujeción a segmentos debe regularse a aprox. 0,1 mm hasta 0,2 mm inferior al diámetro de sujeción para poder colocar fácilmente la pieza a mecanizar. Blocajes sin pieza a mecanizar deben evitarse a causa de la extensión excesiva de la vulcanización.

Par de apriete para contra-tuerca véase tabla en la página 2.

Al atornillar la contra-tuerca debe retenerse la pinza de sujeción a segmentos sin moverla.

Accesorios para la conexión por orificios taladrados


Junta tórica 8x1,5	Referencia 3000343
Tornillo de cierre con	colar y tornillo allen
G1/4	Referencia 3610 191
G1/8	Referencia 3610 158
Alternativamente,	

Alternativamente, tapón de cierre sin colar con anillo junta para rosca

G1/4 **Referencia 0361 987** G1/8 **Referencia 0361 986**

Dimensiones y tolerancia de la pieza a mecanizar

La pieza a blocar debe contactar siempre con la superficie de apoyo templada y cubrir en la zona del orificio una superficie mínima de la pinza de sujeción a segmentos. Esto sólo puede garantizarse si las dimensiones relevantes cumplen con las condiciones presentadas en el dibujo.



Tamaño	(BG)	1	2	3	4	5			
Campo de sujeción Ø	[mm]	16-21,9	22-27,9	28-33,9	34-39,9	40-46			
g máx.	[mm]	12	12	12	15	15			
h mín.	[mm]	18	18	18	24	24			
k mín.	[mm]	35	35	55	55	55			
Tolerancia de la pieza a mecaniza									
a Ø de sujeción seleccionado	[mm]	-0,1+0,3	-0,1+0,5	-0,1+0,5	-0,1+0,5	-0,1+0,5			

Escalonamiento estándar 1 mm (escalonamiento intermedio sobre demanda)

Ejemplo:

Diámetro de sujeción seleccionado = 16 mm Tolerancia de la pieza a mecanizar = -0,1 hasta +0,3 mm Diámetro de la pieza a mecanizar = 15,9 hasta 16,3 mm